

桃の木川グランドローラー転圧状況 (H30.10.18)



※画像だとわかりづらいですが  
かなり締まった感じです。  
【写真の下部⇒転圧後】